

Dépôt d'un rapport de diagnostic amiante sur la plateforme de Gestion des diagnostics amiante

Informations relatives à votre demande

Date et heure de dépôt : 08.03.2024 10:22
Notre référence : RMJ6CT-7F79PI

Base légale

Numéro CAMAC 231151
Utilisateur CAMAC IMOULLET
E-mail du mandataire (ingénieur / architecte) info@imoulet.ch
Etendue du diagnostic Partiel (bâtiments type 71 72 78 81 82) (cas E)*
Le diagnostiqueur est sur la liste du FaCH Oui
Le cahier des charges ASCA est respecté Oui
Le propriétaire est d'accord de publier le rapport sur Internet Oui
J'atteste avoir pris connaissance des conditions légales liées à la problématique amiante et je m'engage à les faire respecter et à en informer qui de droit. Oui

Bâtiment

Bâtiment concerné par l'expertise amiante
Numéro ECA : 397
Description du bâtiment : Habitation
Numéro Commune cantonal : 11
Numéro EGID : 856128
Rue : Ch. de la Gottrausaz
Numéro de rue : 1
NPA, localité : 1864 Vers-l'Eglise
Coordonnées X : 2576636
Coordonnées Y : 1133921

Propriétaire du bâtiment
Nom, prénom : MILLIOUD CATHERINE ET ANDRÉ
Rue : Ch. de la Gauttrausaz
Numéro de rue : 1
NPA, localité : 1864 Vers-l'Eglise
Téléphone : 0794568000

Mandataire (ingénieur /
architecte)

Raison sociale : IMOULLET ARCHITECTURE SÀRL
Nom, prénom : PARISOD ISALINE
Rue : Rue de la Gare
Numéro de rue : 42
NPA, localité : 1865 Les Diablerets
Téléphone : 0793595818
E-mail : info@imoullet.ch

Amiante

Diagnostiqueur

Raison sociale : HSE Conseils SA
Prénom : Florian
Nom : Golay
Rue : Route des Avouillons
Numéro de rue : 4
NPA, localité : 1196 Gland
Téléphone : 0848 323 323
E-mail : vaud@hseconseils.ch

Type de publication	Liée à une demande d'autorisation
Présence d'amiante	Oui
Type de diagnostic	Avant-travaux
Assainissement	Présence d'éléments en priorité II
Assainissement calculé	Présence d'éléments en priorité II
Photo du bâtiment	Chalet Millioud.JPG
Rapport de diagnostic amiante	MIL Diagnostic amiante.pdf

Récapitulatif

Je confirme l'exactitude des
informations ci-dessus

Oui