






Coupe transversale AA



Façade Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest



Façade Sud-Est


LEGENDE PROJET

 Travaux exécutés depuis le 01.07.1972 : demande de mise en conformité

 Travaux exécutés depuis le 01.07.1972 à démolir

 Existant le 01.07.1972

 Bâtiment cadastré (ne fait pas foi quand à la conformité d'un objet)



MAITRE DE L'OUVRAGE ET PROPRIÉTAIRE

Guillaume Verpieren
et Philippe Nyffenegger

Date : 06.01.26

ARCHITECTE

CCHE Nyon SA
Rue de la Morâche 9
CH-1260 Nyon
nyon@cche.ch

Tél. +41 22 363 76 80
www.cche.ch

Date : 06.01.26
Max Nack

Date de mise à jour :
Nom du Fichier :

10.12.2025

Ormont-Dessus | Parcille 6902
MISE A L'ENQUETE
Mise en conformité du chalet
et de ses abords

LES QUARTETS
COUPE ET FACADES
1:100